

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito

Calle Benito Juárez #28.

Mocorito, Sinaloa, México.

Tel.: (01 673) 735 08 31

ASUNTO: RESPUESTA RECURSO DE REVISION

MOCORITO, SINALOA 14 DE ENERO DE 2019.

DRA. ROSA DEL CARMEN LIZARRAGA FELIX
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

EN ATENCION AL RECURSO DE REVISION CON FOLIO PF00067318 DE LA SOLICITUD DE INFORMACION CON FOLIO **00785518** PRESENTADA POR EL C. GILBERTO LIZARRAGA NIEBLA MEDIANTE EL SISTEMA INFOMEX; EN DONDE SOLICITA: INFORMACIÓN SOBRE "¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA EN LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS?"

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y MÁS RECURRENTES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SON LOS SIGUIENTES:

- 1.- INFRAESTRUCTURA CON VIDA UTIL CADUCA QUE SE LE DA MANTENIMIENTO PERO COMO ES MUY OBSOLETA PRESENTA LOS PROBLEMAS RECURRENTEMENTE.
- 2.- NO SE TIENE CAPACIDAD PARA ABASTECIMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA, YA QUE NO SE PREVIO EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION.
- 3.- FUENTES AGOTADAS.
- 4.- SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO SIN PROTECCION.

SIN OTRO PARTICULAR REITERO ESTAR A SUS DISTINGUIDAS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION AL RESPECTO


ATENTAMENTE

C. JULISSA JANETH BARRANCAS GOMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA JMAPAM

BENITO JUÁREZ No 28 PTE
MOCORITO, SINALOA

**C.C.P. ARCHIVO*





Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito

Calle Benito Juárez #28.

Mocorito, Sinaloa, México.

Tel.: (01 673) 735 08 31

ASUNTO: RESPUESTA RECURSO DE REVISION

MOCORITO, SINALOA 14 DE ENERO DE 2019.

DRA. ROSA DEL CARMEN LIZARRAGA FELIX
COMISIONADA PRESIDENTE
PRESENTE

EN ATENCION AL RECURSO DE REVISION CON FOLIO PF00067318 DE LA SOLICITUD DE INFORMACION CON FOLIO **00785518** PRESENTADA POR EL C. GILBERTO LIZARRAGA NIEBLA MEDIANTE EL SISTEMA INFOMEX; EN DONDE SOLICITA: INFORMACIÓN SOBRE "¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA EN LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS?"

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y MÁS RECURRENTES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SON LOS SIGUIENTES:

- 1.- INFRAESTRUCTURA CON VIDA UTIL CADUCA QUE SE LE DA MANTENIMIENTO PERO COMO ES MUY OBSOLETA PRESENTA LOS PROBLEMAS RECURRENTEMENTE.
- 2.- NO SE TIENE CAPACIDAD PARA ABASTECIMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA, YA QUE NO SE PREVIO EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION.
- 3.- FUENTES AGOTADAS.
- 4.- SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO SIN PROTECCION.

SIN OTRO PARTICULAR REITERO ESTAR A SUS DISTINGUIDAS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

C. JULISSA JANETH BARRANCAS GOMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA JMAPAM

BENITO JUÁREZ No 28 PTE
MOCORITO, SINALOA

**C.C.P. ARCHIVO*

